

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS ITZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Cantonal San Antonio.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Antonio, colonia las conchitas.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04132967-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Cambio de porton.




Foto 2: Muro perimetral.



Foto 3: Ampliación de cocina.




Foto 4: Construcción de depósito.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*NORMA*  
NORMA ESPERANZA BUCH CAN DE CASTRO  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*IRINA*  
IRINA MISHEL LARES SIQUINAJAY.  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

