

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 44	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	13 DE MAYO 2024



Foto 1: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE COCINA HACER PARED



Foto 2 AMPLIACION COCINA, DEMOLER PARED Y HACER TERRAZA



Foto 3: CAMBIO DE PISO



Foto 4 COLOCACION DE PISO CERAMICO







Foto 5: DEMOLICION DE PARED Y REALIZACION DE LA MISMA



Foto 6: COLOCACION DE PUERTA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar a última versión de las hojas.

 Jenifer Odalis Moya Marroquín Firma y sello del Presidente de la OPR		 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 48	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	13 DE MAYO 2024




Foto 1 AMPLIACION Y REPARACION DE BAÑOS



Foto 2 AMPLIACIÓN Y DIVISION DE SANITARIOS



Foto 3: CAMBIO DE PUERTA




Foto 4 COLOCACION DE PISO CERAMICO Y AZULEJO





Foto 5: CAMBIO DE SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES




Foto 6: DEMOLICION DE PARED Y AMPLIACION BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.


Jenifer Odalis Moya Marroquín
Firma y sello del Presidente de la OPE




Carlos Chic Bal
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 46	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	13 DE MAYO 2024



Foto 1: REPARACION ENERGIA ELECTRICA CORREDOR



Foto 2 REVISION EN TODO EL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: REPARACION SALON DE CLASES



Foto 4 REPARACION DE SALON DE CLASES






Foto 5: REPARACION DE SALON DE CLASES



Foto 6: REPARACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, LABORATORIO DE COMPUTACION.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jennifer Odalis Moya-Marroquín Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia		 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 46	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	13 DE MAYO 2024




Foto 1: PINTADA DE LA PARED FRENTE A LA CALLE



Foto 2 PINTADA PARED PERIMETRAL



Foto 3: PINTADA CORREDOR LADO DERECHO



Foto 4 PINTADO GENERAL DEL EDIFICIO EDUCATIVO



Foto 5: PINTADA DE LA OTRA PARED FRENTE A LA CALLE



Foto 6: PINTAR LAS ESQUINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jenifer Odalis Moya Marroquin
Firma y sello del Presidente de la OPEF



Carlos Chic Bal
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 48	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	13 DE MAYO 2024



Foto 1: DESMANTELAR LAMINAS



Foto 2: CAMBIO DE LAMINAS



Foto 3: CAMBIO DE TECHADO DEL SALÓN



Foto 4: CAMBIO DE LAMINAS VIEJAS







Foto 5: CAMBIAR CANALES DEL SALON



Foto 6: CUBRIR ESPACIO VACIO DERL SALON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jenifer Odalis Moya Marroquin Firma y sello del Presidente de la CEF		 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 48	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	13 DE MAYO 2024



Foto 1: COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS



Foto 2: QUITAR ALAMBRE Y COLOCAR ALAMBRE DE PUAS



Foto 3: QUITAR ALAMBRE



Foto 4: COLOCACION ALAMBRE DE PUAS







Foto 5: COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jenifer Odalis Moya Marroquín Firma y sello del Presidente de la Organización	 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--