

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 48	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	27 DE JUNIO 2024



Foto1: DEMOLICION DE PARED DE LA COCINA



Foto 2 EXCAVACION DE ZANJA Y CIMIENTO DE PARED LA COCINA



Foto 3: LEVANTADO DE PARED LADO INTERIOR DE LA COCINA



Foto 4 LEVANTADO DE PARED LADO DE LA CALLE



Foto 5: COLOCACION DE PARALES PARA LA HECHURA DE LA COCINA



Foto 6: INICIO DE TERRAZA DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jenifer Odalis Moya Marroquín Firma y sello del Presidente de la OPR		 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 48	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	8 DE JULIO 2024



Foto 1: COLOCACIÓN DE DRENAJE EN SANITARIOS



Foto 2: COLOCACIÓN TUBERIA DE AGUA EN SANITARIOS



Foto 3: DIVISION DE BLOK EN LOS SANITARIOS



Foto 4: REPELLO Y CERNIDO EN SANITARIOS





Foto 5: COLOCACIÓN DE AZULEJO Y CERAMICO EN SANITARIOS



Foto 6: COLOCACIÓN DE PUERTAS Y ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jennifer Odalis Moya Marroquín Firma y sello del Presidente de la OPR		 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 46	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	22 de Julio 2024



Foto1: REVISION DE FOCOS Y CAMBIO EN CORREDOR



Foto 2 ALUMBRADO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES



Foto 3: REPARACION DE ENERGIA EN SALON DE CLASES



Foto 4 ALUMBRADO EN CACINA




Foto 5: REPARACION Y CAMBIO DE FOCOS EN CORREDOR



Foto 6: REPARACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, LABORATORIO DE COMPUTACION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jennifer Odalis Moya Marroquín Firma y sello del Presidente de la OPR		 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 48	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	01 de Agosto 2024



Foto1: PINTADA DEL CIELO DEL CORREDOR




Foto 2 PINTADA DE UN SALON DE CLASES



Foto 3: PINTADA DEL SOCALO



Foto 4 PINTADO GENERAL DE LAS AULAS




Foto 5: PINTADA DEL CIELO DE LAS AULAS



Foto 6: TALLADO DE LAS ESQUINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jenifer Odalis Moya Marroquin Firma y sello del Presidente de la ORF	 NUFED 48 SAN ANDRÉS ITZAPA	 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 CENTRO EDUCATIVO NUFED 48 SAN JOSÉ CALDERAS DIRECCION
--	--	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 46	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	29 DE Julio 2024



Foto 1: DESMANTELAR LAMINAS



Foto 2: CAMBIO DE LAMINAS




Foto 3: CAMBIO DE LAMINAS LADO DERECHO



Foto 4 COLOCACION DE LAMINAS NUEVAS




Foto 5: CAMBIO DE LAMINAS LADO IZQUIERDO DEL SALON



Foto 6: CAMBIO DE LAMINAS DEL SALON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jenifer Odalis Moya Marroquín Firma y sello del Presidente de la OPEP		 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	San Andrés Itzapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo, NUFED 48	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Calderas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-13-3169-45	FECHA:	10 de Agosto 2024



Foto1: COLOCACION DE AL DE PUAS



Foto 2 QUITAR Y COLOCAR ALAMBRE DE PUAS



Foto 3 COLOCACION ALAMBRE PUA LADO IZQUIERDO



Foto 4 COLOCACION PUERTAS EN SANITARIOS



Foto 5: COLOCACION PUERTA EN COCINA



Foto: 6 COLOCACION PUERTA EN ENTRADA DE SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Jennifer Odalis Moya Marroquin Firma y sello del Presidente de la ORE		 Carlos Chic Bal Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---