

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SANTOS INOCENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón la Unión zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0009-45	FECHA:	15/02/2024



x

Foto 1: Repello, cernido y piso



Foto 2: Cernido, repello y Piso



Foto 3: Repello, cernido, canales y bajada



Foto 4: Lavamanos



Foto 5: Cementado con desnivel




Foto 6: Cementado con desnivel, canales y bajadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luzmila

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

