

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SANTOS INOCENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón la Unión zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0009-45	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Repello, cernido y piso



Foto 2: Cernido, repello y Piso




Foto 3: Repello, cernido, canales y bajada




Foto 4: Lavamanos



Foto 5: Cementado con desnivel



Foto 6: Cementado con desnivel, canales y bajadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luz Yulp
Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

