

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SANTOS INOCENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón la Unión zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0009-45	FECHA:	03/06/2024



Foto 1: Repello, cernido y piso



Foto 2: Cernido, repello y Piso



Foto 3: Repello, cernido, canales y bajada



Foto 4: Lavamanos



Foto 5: Cementado con desnivel




Foto 6: Cementado con desnivel, canales y bajadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luzmila

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

