

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Parramos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Parrojas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0507-43	FECHA:	25 DE DICIEMBRE DE 2024



CONSTRUCCION DE POLLO




INSTALACION DE TUBERIAS PARA AGUA POTABLE




INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA



INSTALACION DE AZULEJO EN MESA





INSTALACION DE AZULEJO EN MESA



INSTALACION DE AZULEJO EN MESA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

