

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.SAGRADO CORAZÓN DE JESUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRIJUYÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0625-43	FECHA:	30/04/2024



Foto 1: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:







Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	---	---