

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRIJUYÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-0625-43	FECHA:	09/09/2024



Foto 1: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 4: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

