



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVE. 1-43 ZONA 1 CANTON LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-3214-42	FECHA:	11 de julio 2024




Foto1: mantenimiento y cambio de techo por goteras en el aula y revisar la coneccion electrica ya que estan quemados los gasneones



Foto 2: Cambio de techo por deterioro de la lamina en el aula y revisar la coneccion electrica ya que estan quemados los gasneones



Foto 3: Cambio de techo por goteras en el aula y revisar la coneccion electrica ya que estan quemados los gasneones.



Foto 4: Cambio de techo por goteras y deterioro de lamina en el aula y revisar la coneccion electrica ya que estan quemados los gasneones.



Foto 5: Cambio de laminas por deterioro y muchas goteras en el aula y revisar la coneccion electrica ya que estan quemados los gasneones.



Foto 6: Cambio de techado por la lamina esta muy deteriorada en el pasillo de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público