

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	PARRAMOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AVENIDA 1-43 ZONA 1 CANTON LA UNION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-14-3214-42	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: techado de cocina



Foto 2: maya para mosquitos en cocina.



Foto 3: bajada de agua y canales en dirección y bodega



Foto 4: techado en bodega



Foto 5: techo para bodega y direccion



Foto 6: techado en patio pequeño frente a direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JOSELYN ANALÍ MELÉNDEZ ALQUIJAY DE HERNÁNDEZ  
Firma y sello del Presidente de la OPF



MARÍA GUADALUPE MIRANDA ZAMORA DE GONZÁLEZ  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

