

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Zaragoza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Piero Morari, Zaragoza, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0002-43	FECHA:	24/02/2024



Foto1: se necesita colocar balcones



Foto 2: componer pollito



Foto 3: se necesita componer cocina completa




Foto 4: componer canal de 1 aula





Foto 5: mantenimiento en puertas del establecimiento



Foto 6: se necesita cambio de techo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

