

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Zaragoza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Piero Morari, Zaragoza, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0002-43	FECHA:	30/05/2024



Foto1: piso nuevo



Foto 2: puertas pintadas



Foto 3: puesta lamiluz



Foto 4: colocados los canales





Foto 5: techado y canales cocina



Foto 6: cambiados canales del patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las hojas.

Monica Rodriguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

