

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CANTONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA B 5-95 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0006-45	FECHA:	18/03/2024
Foto1: POCO ESPA	ACIO PARA MOVILIDAD EN DIRECCION	Foto 2: ESPACIO	PESTRECHO PARA PASAR A SALONES
Foto 3: SALA DE MA	AESTROS CON BODEGA INTEGRADA Y POCO	Foto 4: ESPACIO	PROVISIONAL PARA DE COCINA.
Foto 5:		Foto 6:	
Observación: Si es necesar	io se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la OFF ANGOLOGIA DE PANGOLOGIA DE P	de hojas.	DIRECCION DIRECTO Centro Educativo Público