

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CANTONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA B 5-95 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0006-45	FECHA:	18/08/2024




foto 1: inicio con la pintura interior y exterior



Foto 2: demolición de pared para ampliar espacios



foto 3: tallado de loza y paredes




foto 4: instalación de piso y azulejo en cocina escuela primaria Cantonal




Foto 5: instalación de tubería para agua y drenaje cocina INEB Cantonal



Foto 6: Iluminación en áreas de cocinas de escuela e instituto Cantonal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Norma Marroquin*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

