



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Zaragoza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Basica de telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rincón Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0007-45	FECHA:	13 de mayo de 2024




Foto 1: Área de acometida eléctrica




Foto 2: cocina a remozar



Foto 3: Área destinada para el tinaco de la cocina



Foto 4: Baños a remozar




Foto 5: Tinaco en mal estado ubicado en lado este



Foto 6: Tinaco en mal estado del lado sur

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

