



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RINCON CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0512-43	FECHA:	29/02/2024





Foto 1: MURO PERIMETRAL EN MALAS CONDICIONES



Foto 2: FUGA DE AGUA QUE OCASIONA ENFERMEDADES



DEPOSITOS DE AGUA Y CANALES EN MAL ESTADO




Foto 4: SANITARIOS EN MALAS CONDICIONES




Foto 5: EXISTE FUGA DE AGUA DESDE LOS SANITARIOS Y ESTO CAUSA MALESTAR PORQUE SE DERRAMA




Foto 6: PAREDES DE LOS SANITARIOS CON HONGO DAÑINO A LA SALUD DE LOS NIÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

