



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RINCON CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0512-43	FECHA:	9/07/2024




Foto1: LEVANTADO DE HILERAS DE BLOCK




Foto 2: MANTENIMIENTO DE MESA PARA LAVAMANOS




Foto 3: DESINTALACION DE SANITARIOS Y TECHO.




Foto 4: FUNDICION DE LOSA PARA SANITARIOS.




Foto 5: PUESTA DE CERNIDO DE SANITARIOS





Foto 6: PUESTA DE PISO EN SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DE OTROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

