



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RINCON CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0512-43	FECHA:	25/07/2024




Foto 1: INSTALADA LA NUEVA MALLA Y ALAMBRE DE PUAS



Foto 2: LAVAMANOS FUNDIDO E INSTALADO




Foto 3: COLOCACION DE TINACO Y PISO EN SANITARIOS



Foto 4: COLOCACION DE PISO EN BODEGA PARA BASURA, EN SANITARIOS Y SUTTUCION DE SANITARIOS Y AZULEJO.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público