



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Mancherén Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mancherén Grande, Zaragoza, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0517-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Limpieza del área de trabajo



foto 2: Nivelación del área de trabajo



Foto 3: Reconstrucción de Bodega



Foto 4: Pavimentación del patio




Foto 5: Techado de la bodega




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Calicio

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

