



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Zaragoza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puerta Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0519-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: Fundición de plancha de cemento en patio trasero.



Foto 2: demolición de pared para ventana en cocina.



Foto 3: reparación de red de drenaje.




Foto 4: demolición y ventana en baños.




Foto 5: Instalación de azulejo en baños.



Foto 6: fabricación de mueble fijo en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mindy Chifiquéz*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Zaragoza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puerta Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0519-43	FECHA:	15/08/2024



foto 7: demolición de pared por ampleación de cocina



foto 8: levantado de dos hiladas de block en patio trasero



foto 9: elaboración de ventana y mueble de concreto en cocina



Foto 10: fundición de mueble de concreto y corniza.



foto 11: reparación de llaves de paso



foto 12: fundición de rampa de concreto hacia patio trasero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mindy Chitiquetz*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

