



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Zaragoza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puerta Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0519-43	FECHA:	6/09/2024



foto 1: pintura en puertas de baños




foto 2: cambio de plancha



foto 3: pared en patio trasero



foto 4: mueble fijo de concreto en cocina



foto 5: piso, azulejo y pintura en sanitarios exteriores




foto 6: rampa de concreto en patio trasero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mindy Chitquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Zaragoza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Puerta Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0519-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 7: ventana y balcón en baños.



Foto 8: persiana y mueble de concreto en cocina.



Foto 9: piso, azulejo y pintura en baños interiores



Foto 10: llaves de paso de agua remozadas



foto 11: plancha de concreto en patio trasero



foto 12: pintura, persiana y cornisa en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mindy Chitquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

