



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS COLMENAS, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0522-43	FECHA:	




Foto1: cocina de leña en mal estado con sus implementos oxidados



Foto 2: techo de cocina que permite la entrada de roedores y otros animales.




Foto 3: cocina en malas condiciones, empieza a caer se por partes por ser de Adobe.



Foto 4: En los ultimos días han entrado ratas y se ha estado cayendo por partes por el material.




Foto 5: se necesita mejorar este espacio porque en invierno se llena de lodo.





Foto 6: las condiciones de la concina son minimas y se necesita ampliar y cerrar muchas partes.

*Observación:* Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

