



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS COLMENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0522-43	FECHA:	27/08/2024



Foto1: se tuvo necesidad de empezar levantado de pared



Foto 2: la pared que será de soporte para la cocina esta en proceso



Foto 3: se iniciaba con el cernido y repello de paredes y a palmasar la tierra para la losa.



Foto 4: el cernido y repello de las paredes además del lavatrastos



Foto 5: avance de levantado de pared.



Foto 6: se hicieron gabinetes para resguardar utensilios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

