



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS COLMENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0522-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: se mejoró la cocina y estufa de leña.



Foto 2: se finalizó el levantado de pared y se finalizó el cernido.



Foto 3: se instalaron puertas y ventanas además se instaló el piso.



Foto 4: Se instaló el piso en la cocina y se realizó un gabinete y lavamanos.



Foto 5: fuera de la cocina se instaló piso cerámico.



Foto 6: se realizaron gabinetes para resguardar utensilios y se les colocó azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

