

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0523-45	FECHA:	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



Foto 1: PISO REMODELADO.




Foto 2: TECHO COLOCADO.




Foto 3: MESA DE CONCRETO CON AZULEJOS.



Foto 4: ESTUFA DE LEÑA RESTAURADA.





Foto 5: ESTRUCTURA METÁLICA NUEVA.



Foto 6: FACHADA DE LA COCINA REMODELADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR Agua Dulce	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

