

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM LOS POTRERILLOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POTRERILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0524-43	FECHA:	16/05/2024



Foto1: Ampliación de cocina



Foto 2: Demoler pared y desintalar ventana, ampliacion de cocina



Foto 3: Construcción de circulación de la escuela



Foto 4: Pared circulación de la escuela



Foto 5: Circulación de la escuela



Foto 6: Cambio de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

