

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO: | ZARAGOZA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM JM LOS POTRERILLOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS POTRERILLOS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-15-0524-43 | FECHA: | 19/07/2024 |



Foto1: Quitado de la maya que rodeaba la escuela



Foto 2: Fundición de la solera para levantado de muro perimetral



Foto 3: Construcción de la pared perimetral de la escuela



Foto 4: Pared perimetral de la escuela



Foto 5: Pared Ampliación del salón de clases



Foto 6: Pared ampliación de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

