

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM LOS POTRERILLOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POTRERILLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-0524-43	FECHA:	1/08/2024



Foto1: Pared perimetral terminada fachada



Foto 2: Pared perimetral terminada



Foto 3: Tallado de columnas y soleras




Foto 4: pintura de la pared de ampliación, alisado del piso




Foto 5: pintura pared de ampliacion de la cocina y alisado del piso



Foto 6: pintura fachada de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

