

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT LAS LOMAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-2521-45	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Cocina necesita ser remozada por poco espacio



Foto 2: en cocina el piso es muy rustico y ha habido accidentes.



Foto 3: fuera de los salones se hacen charcos en la temporada de lluvia.



Foto 4: debido a la temporada de calor y la lluvia el pasillo se llena de lodo.



Foto 5: en sanitarios se empoza el agua haciendo focos de contaminación.



Foto 6: los sanitarios están en mal estado, y son contaminantes en temporadas de verano.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Maria Catú Racan

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

