



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-3111-42	FECHA:	22/06/2024




Foto 1: se observa el cambio de loza por deterioro y filtración de agua.



Foto 2: levantado de pared, colocación de piso y azulejo.



Foto 3: distribución de tuberías de drenaje y agua potable para los sanitarios.



Foto 4: colocación de tuberías de drenajes respectivos para el área estipulada.



Foto 5: realización de lavamanos en lugar estratégico y accesible para los estudiantes.



Foto 6: se observa al herrero hacer la instalación y cambio de portón, para una mejor seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

