



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada "Santo Domingo"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lomas del Pericón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0005-46	FECHA:	06 de mayo de 2024




Foto 1: Remozamiento de dos hñadas de block más para cerrar abertura evitando ingreso de animales.



Foto 2: colocar vidrios en las ventanas y en la ventana de puerta, para cocina.



Foto 3: Instalación gabinetes de concreto forrado de azulejo para traslado de cocina.



Foto 4: Instalación de una isla en el centro para guardar cosas y que sirva de mesa.



Foto 5: instalación de un lavastratos y reparación instalación eléctrica.




Foto 6: colocar vidrios en las ventanas de la parte de atrás.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, con un máximo de 10 hojas.

Celeste Patricia Puac Orellana de Davilla
Firma y sello del Presidente de la OPF



Milvia Elizabeth Venegas Sinay
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

