



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada "Santo Domingo"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lomas del Pericón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0005-46	FECHA:	05 de agosto de 2024



Foto 1: mantenimiento de portón principal



Foto 2: colocar vidrios en las ventanas y en la ventana de puerta, para cocina.



Foto 3: instalación gabinetes de concreto forrado de azulejo para traslado de cocina.



Foto 4: instalación de una isla en el centro para guardar cosas y que sirva de mesa.



Foto 5: instalación de un lavatrastos y reparación instalación eléctrica.



Foto 6: servidor y persiana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se agregaron _____ de hojas.

Celeste Patricia Pizarro Drexler
Firma y sello del Presidente del O.P.F.



Milvia Elizabeth...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

