



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	El Tejar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EScuela Oficial de Parvulos El Eucalipto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	comunidad El Eucalipto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0006-42	FECHA:	6 de Mayo




colocacion de un lavatrastos o pila de un labadero



elaboracion de gabinetes inferiores



elaboracion de gabinetes aereos e inferiores para colocar utensilios de cocina



colocacion de azulejo en las paredes para tener mas higienico la cocina.



colocacion de piso en la cocina



ampliacion de espacio de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  
**E.O.D.P.**  
 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EL EUCALIPTO  
 EL TEJAR, CHIMALTENANGO

FIRMA Y SELLO DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO  
**DIRECCION**  
 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS EL EUCALIPTO  
 EL TEJAR, CHIMALTENANGO