



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | El Tejar |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EScuela Oficial de Parvulos El Eucalipto | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | comunidad El Eucalipto |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-16-0006-42 | FECHA: | |



colocacion de piso de cocina



colocacion de puertas a gabinetes



colocacion de persiana



colocacion de piso en salones




terminacion de cocina



terminacion de piso en salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres
 E.O.D.P.
 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
 EL TEJAR, CHIMALTENANGO


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 DIRECCION
 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
 EL TEJAR, CHIMALTENANGO