



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	EL TEJAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0532-43	FECHA:	3 DE MARZO DE 2,024



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIOR (IMPERMEABILIZANTE) PARA EVITAR QUE LA HUMEDAD SE FILTRE EN 8 AULAS.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO, CONSTRUCCION EN POCESO DE 2 AULAS Y UNA BODEGA



Foto 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE PUERTA, CAMBIO DE CHAPAS AJUSTES Y PINTURA DE PUERTAS EN 9 PUERTAS



Foto 4: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BARANDA




Foto 5: MANTENIMIENTO DE 2 PORTONES




Foto 6: CAMBIO DE 100 VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

América de Guayón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	EL TEJAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0532-43	FECHA:	3 DE MARZO DE 2024




Foto 1: MANTENIMIENTO DE LAMINAS DE TECHADO LIJADO ESTRUCTURA



Foto 2: CAMBIO DE 100 VIDRIOS




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Armenia de Guzman

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

