



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	EL TEJAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MIGUEL MORAZÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-16-0533-43	FECHA:	02/10/2024




Foto 1: En la cocina actual no existe espacio para guardar los utensilios utilizados para cocinar.




Foto 2: Se necesita un mueble para ordenar los utensilios de cocina




Foto 3: El espacio que ocupa la cocina actual es muy pequeño para cocinarle a 543 estudiantes



Foto 4: Se necesita una alacena para resguardar los alimentos semiperecederos.




Foto 5: No existe espacio para colocar un mueble cerrado donde se puedan guardar los utensilios



Foto 6: Nuevo ambiente para ubicar la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

