



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

17

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM MARIA ALBERTINA SALGUERO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle 1-42 zona 1 Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0004-42	FECHA:	28 de Noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lamina de duralita por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de inodoro en mal estado



Foto 3: Sustitución de grifos en baños de niñas y niños



Foto 4: Sustitución de deposito de Agua







Foto 5: Sustitución de tubería pluvial



Foto 6: Instalación de estructura de metal para base de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	--	--	--