



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chiquimula | MUNICIPIO: | Chiquimula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta "Macario Rivas" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 4a. Calle 8-51 zona 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-0008-43 | FECHA: | 29 de octubre de 2024 |



Foto 1: Deterioro del techo del grado de sexto grado Sección C



Foto 2: Deterioro del techo del aula de sexto grado.



Foto 3: Deterioro de techo del aula de primero B




Foto 4: Deterioro de techo del aula de Sexto B





Foto 5: Deterioro del techo de sexto grado



Foto 6: Deterioro del techo de corredores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

