

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN NO. 2 FLORENCIO MENDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A CALLE 4-51 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0011-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	



Foto1: . Limpieza de canales y colocación de malla



Foto 2: TRATAMIENTO Y PINTURA EN TECHO DE LAMINA EXTERIORES



Foto 3: TRATAMIENTO Y PINTURA EN TECHO DE LAMINA EXTERIORES





Foto 4: TRATAMIENTO Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES




Foto 5: TRATAMIENTO Y PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto 6: TRATAMIENTO Y PINTURA EN MUROS INTERIORES



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

