

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No.2 FLORENCIO MÉNDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 4-51 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0011-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: REATORNILLADO EN TECHOS



Foto 2: LIJADO DE TECHOS



Foto 3: REATORNILLADO EN TECHOS



Foto 4: LIMPIEZA DE CANALES



Foto 5: REATORNILLADO EN TECHOS



Foto 6: LIMPIEZA DE CANALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Selló Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No.2 FLORENCIO MÉNDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 4-51 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0011-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 7: TRATAMIENTO Y REPELLO DE MUROS



Foto 8: TRATAMIENTO Y REPELLO DE MUROS



Foto 9: PINTURA DE TECHOS



Foto 10: PINTURA DE TECHOS



Foto 11: TRATAMIENTO Y REPELLO DE MUROS



Foto 12: PINTURA DE MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---