

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No.2 FLORENCIO MÉNDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 4-51 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0011-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: TECHOS REPARADOS



Foto 2: TECHOS REPARADOS



Foto 3: TECHOS REPARADOS



Foto 4: TECHOS REPARADOS




Foto 5: TECHOS REPARADOS



Foto 6: TECHOS REPARADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No.2 FLORENCIO MÉNDEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. CALLE 4-51 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0011-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 7: MUROS FINALIZADOS



Foto 8: MUROS FINALIZADOS



Foto 9: MUROS FINALIZADOS



Foto 10: MUROS FINALIZADOS



Foto 11: PORTON REPARADO



Foto 12: PORTON REPARADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

