

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVILOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS No. 3 TRÁNSITO FLORES MORALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 Ave. 3-10 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0014-42	FECHA:	01/10/2024



Foto 1: REMODELACIÓN DE LAVAMANOS Y PINTURA.



FOTO 2: PINTURA DE MURO EXTERIOR E INTERIOR DE AULAS, PUERTAS DE AULAS, BAÑO, BODEGA Y COCINA.



Foto 3: CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL CON MALLA.



Foto 4: INSTALACIÓN DE GALERA QUE SERVIRÁ PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ÁREA DE JUEGOS.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS.



Foto 6: PINTURA DE LAS PAREDES Y PUERTAS DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

