

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS No. 3 "TRÁNSITO FORTALEZAS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 Ave. 3-10 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0014-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: PINTURA DEL MURO PERIMETRAL EXTERIOR DE LA ESCUELA 750 MTS CUADRADOS.




FOTO 2: PINTURA DEL MURO INTERIOR DE LAS AULAS.



Foto 3: REPARACIÓN Y PINTURA DEL MURO EXTERIOR DE LAS AULAS.



Foto 4: IMPERMEABILIZACIÓN DE UN ÁREA DE LA TERRAZA DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 5: PINTURA EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE LA ESCUELA.



Foto 6: REZANE DEL MURO PERIMETRAL EXTERIOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

