

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARÍA ALBERTINA SALGUERO BRACAMONTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. CALLE 1-42 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0015-43	FECHA:	1/10/2024




Foto1: Sustitución de duralita en mal estado en siete aulas del módulo uno y dos aulas del módulo dos del edificio escolar.




Foto 2: Instalación de piso tipo azulejo en cisterna de agua para resanado de muros.



Foto 3: Instalación de piso cerámico para aula de quinto grado ubicada en el módulo tres del edificio escolar.



Foto 4: Instalación de muros para aula de sexto grado con acabados ubicada en el módulo tres del edificio escolar.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

