

23

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUIMULA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES NOCTURNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10A. AVENIDA 3-71 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0024-46	FECHA:	4 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1: Piso escenario del centro educativo, está rajado y se tropiezan las personas al caminar.



Foto 2: Piso del corredor del centro educativo, está rajado y quebrado en varias partes tiene aproximadamente 60 años



Foto 3: Ventanas aulas del centro educativo, se han reparado varias veces ya no abren con facilidad y hay vidrios quebrados



Foto 4: Techo del patio de recreo del centro educativo, hay filtración de agua por las lluvias



Foto 5: Cambio de cableado eléctrico de 2 aulas, dicho cableado tiene aproximadamente 37 años. Sustitución de lamparas.



Foto 6: Sustitución de 13 chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X Ana Mariaschibelt

Firma y sello del Pro



*Alidia Rincón*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

