



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS TABLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0035-42	FECHA:	29/02/2024



**BASE DE MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO**



**MALLA EN MAL ESTADO**



**MALLA DEL PORTON PRINCIPAL ROTA**



**BAÑOS EN MAL ESTADO NECESITAN SER CAMBIADOS**



**SIN AGUA POR FALTA DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE**



**VIDRIOS ROTOS REPRESENTAN UN PELIGRO PARA NIÑOS**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aurora Estela Najera Najera*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

