



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Tablas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0035-42	FECHA:	02/05/2024



FOTO 1: MURO PERIMETRAL



FOTO 2: MURO PERIMETRAL EN PROCESO




FOTO 3: SUSTITUCION DE VIDRIOS EN LAS VENTANAS POR BALCONES



FOTO 4: REPARACION DE 3 CHORROS DE LAVAMANOS



FOTO 5: REPARACION DE TRES PUERTAS DE BAÑOS



FOTO 6: REPOSICION DE 3 SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Estela Vajeta Vajeta

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

