



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Tablas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0035-42	FECHA:	20/05/2024



FOTO 1: MURO TERMINADO COMPLETAMENTE



FOTO 2: MURO PERIMETRAL TERMINADO



FOTO 3: SUSTITUCION DE VIDRIOS EN LAS VENTANAS POR BALCONES



FOTO 4: REPARACION DE 3 CHORROS DE LAVAMANOS



FOTO 5: REPARACION DE TRES PUERTAS DE BAÑOS



FOTO 6: REPOSICION DE 3 SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Estela Najera Najera
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

