

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Laguna El Jute	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea laguna El Jute, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0048-42	FECHA:	27/05/2024



Sustitución de piso



Sustitución de piso



Sustitución de ventanas



Sustitución de ventanas



Foto No.5 Reparación Sistema Eléctrico



Reparación Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Lidia Lizbeth Diaz Ramos  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Laguna El Jute	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Laguna El Jute Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0048-42	FECHA:	27/05/2024



Reparación de Muros




Reparación de Muros



Pintura de interiores y Exteriores



Azulejo en Sanitarios



Fundición Contrapiso y Cernido en Muro



Fundición de Contrapiso y Cernido en Muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Lidia Lizbeth Díaz Romo</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--